



# COMUNE DI TAVAGNASCO

## Prov. di TORINO

Piazza Municipio, 1  
Telef. 0125 658601 Fax 0125659214 e-mail tavagnasco@ruparpiemonte.it

### ORDINANZA N°02/2009

**OGGETTO: CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL TRATTO DI STRADA IN VIA SANTA CATERINA, PER NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

#### PREMESSO CHE:

- La Società Metropolitana Acque Torino S.P.A con sede in Torino Via XI Febbraio n° 14, dovrà eseguire un nuovo allacciamento idrico, presso la proprietà del Sig. FRANCHINO Domenico in Via Santa Caterina;
- per l'esecuzione dei relativi lavori è necessario chiudere il transito veicolare sul tratto di strada di Via Santa Caterina, tra il numero civico 4 sino all'incrocio della Chiesetta " Santa Caterina";

**VISTA** la richiesta pervenuta in data 15.01.2009 Prot. n° 101 dalla Società SMAT di Torino, per eseguire i lavori in oggetto;

#### VISTI :

- gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, successivamente modificato con D.P.R. n. 610 del 16/9/1996;
- l'art. 7 del D.Lgs 18 Agosto 2000 N°267;

### **ORDINA**

1. La chiusura al transito veicolare nel tratto di strada in Via Santa Caterina tra il numero civico 4 sino all'incrocio della Chiesetta " Santa Caterina" dalle ore **9,00** alle ore **14,00** del giorno **21.01.2009.**
2. La Società SMAT S.p.a dovrà provvedere ad apporre la necessaria segnaletica prevista dal Codice della strada e dal Regolamento di Esecuzione;
3. Il ripristino del tratto di strada dovrà essere eseguito a regola d'arte;

Ai sensi dell'art. 4 comma dell'art. 3 della Legge 24/1/1990 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R entro 60 giorni od il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data del presente provvedimento.

Le Forze dell'ordine e il Responsabile del Servizio Tecnico assicureranno il rispetto della presente ordinanza;

Tavagnasco, lì 16.01.2009

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
**( Dott. Giovanni LOMBARDI)**